



No.600N-C

グレビティヒンジ (指はさみ防止)

取 付 説 明 書








この度は、本品をお買上げいただきまして誠にありがとうございます。

ご使用(取付)に際しましては、本書をよくお読みの上、正しくご使用くださいますようお願いいたします。

誤った使用(取付)をされますと、思わぬけがをする恐れがありますので本書説明、注意事項をお守りくださいますようお願いいたします。

※本図は右勝手を示しています。

部品構成

①トップヒンジ	②グレビティヒンジ	③付属部品		
 × 1	 × 1	 × 1 抜け止めねじ	 × 4 扉側取付けボルト	 × 4 枠側取付けボルト
 × 2 裏板	 × 2 呼び込みプレート	 × 8 滑り止めシート	 × 2 ガイドライナー	 × 2 調整ライナーC
 × 2 調整ライナー	 × 2 Lアングル	 × 1 六角レンチ		

仕様範囲

・ドア重量 40 kg以下

・ドア厚・パネル厚

品番	ドア厚	枠厚
No.600N-C13-20	13 mm	20 mm
No.600N-C13-40	13 mm	30 ~ 40 mm
No.600N-C20-40	16 ~ 20 mm	30 ~ 40 mm

■カム角度により、ドア開き角度を 45° 間隔で調整可能。
■13 mm、20 mm、30 mm、40 mmの仕様があります。

▲ 金物の保守・点検

- ・金物の表面に汚れが付かないよう、定期的に掃除してください。基本的には、柔らかい乾いた布で軽く乾拭きしてください。
- ・汚れが落ちにくい場合は、布に少量の中性洗剤を浸し汚れを落とし、その後、水に浸した布で洗剤を除去した後、乾いた布で軽く拭いてください。この場合中性洗剤以外の洗剤や薬品は使用しないでください。
- ・取付ねじに緩みが生じた場合は、ねじの締付けを行ってください。緩んだまま使用していると破損の原因にもなります。

▲ 安全上のご注意

- ・製品は必ず本取付説明書の示す用途以外の使用はしないでください。故障やケガの原因になりますのでご注意ください。
- ・部品の隙間に奥深く指や手を入れたりしないでください。思わぬケガをすることがあります。
- ・お客様のお取り扱いの不注意、または不適切な取付けのため生じた不具合・故障の場合、責任を負いかねる事があります。
- ・本取付説明書は、施工またはご使用前に必ずお読みください。
- ・取付部補強の強度を確認して取付けてください。

※本説明書は必ず施工主様へお渡し下さい。

製品改良の為、予告なく変更する場合があります。予めご了承下さい。

株式会社ベスト

東京都千代田区神田紺屋町41

お問い合わせ先






TEL:03-3257-7700

URL: <http://www.best-x.co.jp>


施工ガイド

1. ドアの初期設定

カムを引き抜き角度を調整してください。
※45° 開き設定が可能です。



2. 取付け穴加工




【重要取付寸法】


a寸法	
ドアパターン A・B 常時全閉	35
ドアパターン C 常時全開	39

3. 取付け図


【扉側】



【枠側】



4. ドアの吊り込み、キャップ取付け



⚠ 製品は水平・垂直に取付いている事

5. 取付け・作動確認

- ドアを閉めた状態でトップヒンジに2mm程度の間隙が出来ている事。(右図参照)
- 取付けボルトにガタつきが無く、スムーズに開閉する事。
- ドアの自重により、初期設定位置まで戻る事。
- 施工のガタを除いた状態で取付けボルトの増し締めがされている事。

